



12.09.2019

## **Транспортная инспекция выдала предписания об устранении нарушений участникам ДТП со смертельным исходом**

**Неисполнение перевозчиками законодательства в области транспортной деятельности приводит к плачевным последствиям... Транспортная инспекция выдала предписания об устранении нарушений участникам ДТП, в результате которого погиб человек.**

В июне (17.06.2019) вблизи аг.Лошаны (на трассе Р28) водитель автомобиля-такси Kia Ceed, при выполнении перевозки пассажиров, столкнулся со стоящим на остановочном пункте «Лошаны» автомобилем Peugeot Boxer, осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту «Молодечно-Минск».

В результате ДТП погибла 63-летняя пассажирка Kia Ceed, еще один пассажир и водитель автомобиля были госпитализированы, трое пассажиров микроавтобуса Peugeot с различными телесными повреждениями были доставлены в учреждения здравоохранения.

В ходе разбирательства установлено, что водитель Kia получил заказ на перевозку пассажиров от диспетчера-такси (ОДО), но соответствующий договор на оказание услуг между сторонами не заключался.

По поручению Следственного комитета Республики Беларусь Транспортная инспекция провела внеплановую проверку деятельности автомобильных перевозчиков-участников ДТП.

Водитель Kia осуществлял предпринимательскую деятельность (перевозку пассажиров автомобилями-такси) без государственной регистрации. Предрейсовый контроль технического состояния такси Kia и медицинский осмотр водителя не проводились.

Если говорить об организации, из которой поступил заказ водителю Kia на перевозку, то в ОДО не осуществлялась фиксация даты и времени начала, окончания работы на линии водителей автомобиля-такси, хранение данной информации в течение 12 месяцев – это также отступление от принятых норм.

Среди нарушений, которые выявили работники инспекции при проверке деятельности ИП, принявшего на работу водителя Peugeot: квалификация лица,

ответственного за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок, не соответствует требованиям законодательства; в графиках работ (сменности) не указывалось время начала, окончания, продолжительности ежедневной работы (смены), перерывы для отдыха и питания.

Водитель Peugeot Boxer осуществлял посадку-высадку пассажиров на остановочном пункте «Лошаны» без согласования с заказчиком автомобильной перевозки. Вместе с тем, в день ДТП контроль технического состояния маршрутки перед началом работы не проводился, водитель Peugeot Boxer медицинское обследование в день аварии не проходил, а стажировки и допуска его к самостоятельной работе и вовсе не было.

По результатам проверки за нарушения законодательства в области автомобильного транспорта работники инспекции выдали участникам ДТП требования (предписания) об устранении выявленных нарушений. Составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 12.7 КоАП.

\*\*\*

**e-mail: [mail@mtkrbti.by](mailto:mail@mtkrbti.by)**  
**[www.minsk.mtkrbti.by](http://www.minsk.mtkrbti.by)**