



23.01.2020

### **Транспортная инспекция о резонансном ДТП под Молодечно: «Водитель маршрутки не имел допуска к самостоятельной работе»**

В конце ноября на трассе Р28 Минск-Молодечно водитель легкового автомобиля Renault столкнулся с маршруткой Mercedes, осуществлявшей перевозку пассажиров по рейсу «Молодечно-Минск». В ходе разбирательства установлено, что водитель Renault уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадали 8 человек, 1 из которых, водитель маршрутки, получил тяжелые телесные повреждения.

По поручению Следственного комитета Транспортная инспекция проверила деятельность перевозчика-участника дорожно-транспортного происшествия. Как оказалось, у водителя Mercedes отсутствовала медицинская справка, контроль технического состояния авто и предрейсовое медицинское обследование перед выездом на линию не проводились, как и стажировка водителя с последующим его допуском к самостоятельной работе.

Помимо того, не проводились и инструктажи по безопасности дорожного движения, а квалификация лица, ответственного за организацию и выполнение автомобильных перевозок, не соответствует требованиям законодательства.

Транспортная инспекция выдала перевозчику предписания об устранении нарушений и определила сроки их исполнения. Индивидуальный предприниматель (перевозчик) привлечен к административной ответственности по ст. 18.25 КоАП РБ.

\*\*\*

**e-mail: [mail@mtkrbti.by](mailto:mail@mtkrbti.by)  
[www.minsk.mtkrbti.by](http://www.minsk.mtkrbti.by)**